

transformation sejour

- 1947 montage galerie
- dallage devant maison (couloir entrée actuel?)
- recherche eau, nivellement et pose de traces
- 1948 transformation cordeliers doit être installation évier et écoulement
- 1949 Place pente
- 1950 débit de la source 24 26 l. minute
- 1952 réflexion de toit
- 1954 électricité plomberie doit être (lère travée) avril
- 1954 étude installation eau 2em " jury juillet
- 4.12.54 = 196. 1 lieu à côté au robinet
- 1955 report écoulement des eaux usées
- Installe l'eau aux WC
- 1956 éclairage balcon, modernisation WC
- 1957 réchaud à gaz
- 1960 nouveau fourneau
- 1964 pose chaudière - eau WC, renvoi d'eau évier
- 1965 nouvelle plonge
- 1966 chute de sapin devant 1 hille service
- p) reconstruire la fontaine (côté usine)   
 de l'eau
- 1967 nouveau fourneau
- 1968 pose compteur eau
- 1969 Salle d'eau 1970 eau chaude à la salle d'eau
- 1970 nouvelle water <sup>à</sup> mousses
- ~~1971~~ ~~la fosse est terminée~~
- 1973 pose des nouvelles toles ondules s/ toit s/ couverture lègère bitume

1973

renouveler toit tambour

1974

caudalotrous, arrivées élab. c- l'ext.  
électrique -

1977

arbuesi cou-banc  
enlever les boueuses

1978

nouveaux bancs

1979

Nouveau couvercle chemise

1979

nouveaux bancs

1980

isolat. façade sud → l'ext.

1981

" façade supérieure

1983

dépose et repose toutes les lames façade sud

isolat. <sup>litre de verre</sup> façade côté piste

1984

tôle cuivre s/ façade côté piste

Nouvelle route et fenêtres

chauffe-eau c- la cave

~~Nouveaux sanitaires + toilettes~~ changements (sanitaires / toilettes)

pose ~~cette~~ faïence aux WC

1985

nouveau fourneau. (curse au point reb. sanitaires . .)

Nouveau mit

Élagué le liège

Isolation plancher

1986

nouveaux toilettes

1987

Aménagement de la cave

1988

Démontage galerie + nouvelle galerie a/ portes métalliques

1989

râcler les murs intérieurs

barrière galerie

1990

5 nouveaux sanitaires Épede

1991

travaux façades sud

1992

fenêtrage côté piste

1993

débat ~~travaux~~ trans f. sanitaires

1993

pose 6 fenêtres avec verre isolant

3

travaux sanitaires fixés

nouveaux veranda

1994

1995

plafond entrée, porte sanitaires  
chêneau  
derrière

1996

volet escalier, receveurs eau pluie